Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

## Предписание должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 2155

от «30» декабря 2019 г.

г. Пермь

Мною, Мануйловой Мариной Аркадьевной - главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа — интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее МБОУ «Школа — интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми), осуществляющего деятельность по адресу г. Пермь, ул. Вильямса, 40, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

П.8.1, приложение 1 На момент настоящей проверки при комплектовании классов превышено количество детей в соответствии с профилем класса в девяти классах, а именно: 1г (13 учащихся), 1 д (13 учащихся), 2а (13 учащихся), 3б (13 учащихся), 4а (13 учащихся), 5а (14 учащихся), 6а (15 учащихся), 6б (14 учащихся), 8б (14 учащихся).

П.4.11, п. 4.16 Не обеспечены необходимые условия для проведения уроков физической культуры, не обеспечено наличие спортивного зала достаточной площади в зданиях лит. А, В, а именно: спортивные залы в зданиях лит. А, В оборудованы в приспособленных помещениях, не имеют достаточной площади, при спортивных залах не предусмотрены раздевалки для девочек (договор на проведение физкультурных занятий в близлежащем образовательном учреждении не представлен), что является нарушением п. 4.13, п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

П. 4.27.10, п.4.27.11 Не обеспечено оборудование помещений для сушки одежды и обуви учащихся, стирки и глажки личных вещей воспитанников, является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10:

П. 4.11 Не обеспечено наличие санитарных узлов для мальчиков и девочек на 2 и 3 этажах здания школы — интерната в здании лит. А (санитарные узлы для мальчиков и девочек размещены в разных блоках, при отсутствии прохода между блоками), что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;

П.5.4 В спортивном зале (лит.в) не предусмотрено устройство фрамуг (форточек), что не обеспечивает проведение аэрации помещения.

П. 5.1 Не представлены сведения о проверке эффективности работы приточной вентиляции технической мастерской.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- П.4.9 Не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося (с учетом фактической наполняемости классов в следующих учебных помещениях 1г, 2а, 4б, 6б классах), фактическая площадь на 1 учащегося составляет 2,1 кв.м. 2,3 кв.м., при нормативной площади на 1 учащегося при фронтальных занятиях 2,5 кв.м.
- П.5.10 Не обеспечено соблюдение нормы площади на рабочее место в технической мастерской для мальчиков, площадь на 1 рабочее место составляет 5,0 кв.м., при нормируемой площади 6,0 на 1 рабочее место. Слесарные верстаки установлены без соблюдения требований к расстановке оборудования, а именно: слесарные верстаки установлены при направлении естественного светового потока сзади от учащегося, при гигиеническом нормативе в слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене.
- П.8.1 В кабинете биологии не предусмотрена установка умывальной раковины.
- П.5.14 Не обеспечено наличие 2-х моек для мытья посуды в кабинете СБО.
- П.4.29 Имеются дефекты дощатых полов (доски неровные, имеют трещины, сколы) в учебных помещениях 9в, 8б, 5б, 6а, 6б, 7а, 1в классах кабинете профориетации, в спортивных залах (лит. А, В), в технической мастерской для мальчиков пол выполнен из ДВП.
- П.6.1 Система механической общеобменной вентиляции оборудована с отступлением от действующих нормативов, удаление воздуха предусмотрено из верхней части помещения (из нижней, наиболее загрязненной части помещения вытяжка не предусмотрена).
- П. 7.2.6 В швейной мастерской не обеспечено местное освещение учебной доски, в учебном классе 2в класса освещение доски предусмотрено 1 софитом, что не обеспечивает освещение всей поверхности доски.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

П.3.6 На момент настоящей проверки не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция от жарочного шкафа на пищеблоке.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, адрес юридического лица и место фактического осуществления деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, 40, ОГРН 1025901509150, ИНН 5907013191:

в срок до 15.01.2021 г.:

устранить нарушения СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", а именно:

- 1. П.8.1, приложение 1 обеспечить при комплектовании новых классов соблюдение наполняемости учебных групп в соответствии с профилем классов.
- 2. П.4.11, п. 4.16 (п. 4.13, 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10) обеспечить необходимые условия для проведения уроков физической культуры, предусмотреть наличие помещений достаточной площади для проведения занятий, предусмотреть при спортивных залах оборудование раздевалок для девочек.
- 3.П. 4.27.10, п.4.27.11 (п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10) обеспечить оборудование помещений для сушки одежды и обуви учащихся, стирки и глажки личных вещей воспитанников.
- 4.П. 4.11 (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10) обеспечить наличие санитарных узлов для мальчиков и девочек на каждом этаже школы интерната, обеспечить свободный доступ в помещения .
- 5.П.5.4 предусмотреть устройство фрамуг в спортивном зале (лит.в), обеспечить проведение аэрации помещения.
- 6.П. 5.1 обеспечить проведение проверки эффективности работы приточной вентиляции технической мастерской.

## устранить СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- 7.П.4.9 обеспечить соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях при комплектовании классов.
- 8.П.5.10 обеспечить соблюдение нормы площади на рабочее место в технической мастерской для мальчиков, провести расстановку слесарных верстаков в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.
- 9.П.8.1 предусмотреть в кабинете биологии установку умывальной раковины.
- $10.\Pi.5.14$  обеспечить наличие 2-х моек для мытья посуды в кабинете СБО, раковины для мытья рук.
- 11.П.4.29 устранить дефекты дощатых полов в учебных помещениях 9в, 8б, 5б, 6а, 6б, 7а, 1в классах кабинете профориентации, в спортивных залах (лит. А, В), отделку полов в технической мастерской выполнить в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.
- $12.\Pi.6.1$  оборудовать систему механической общеобменной вентиляции в соответствии с действующими нормативами.
- $13~\Pi.~7.2.6$  обеспечить установку софитов для освещения учебной доски в швейной мастерской, 2в классе.

## СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

14.П.3.6 - предусмотреть оборудование локальной вытяжной вентиляции от жарочного шкафа на пищеблоке.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 35 - 75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 22 КАС РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков	Slead	М.А. Мануйлова
	(подпись)	(фамилия и инициалы)
Копию предписания получил, об ответствени юридического лица директор МБОУ «Ш ограниченными возможностями здоровья» г. Пе	Ікола – интернат М	законный представител 6 4 для обучающихся
«30» декабря 2019 года (подпись)		Ю. Пьянков милия и инициалы)

18.1. приможение. На может пастоящей проверки при комплектовании классов предыш

11, 4.11 Не обеспечено наличие санетарных узлов для мальчиков и девочен на 2 и 3, ч ках платия ваколы – инверната в адании лит. А (санитарные узлы для мальчиков и девочен

Hapymenters in 4.25 Find hell 2.4.2.2821-10;

HAS A. H. enopositional same (mr. n) no appropriate verpoderno departy (deprotek). See no

общеобразовательных упраждениях» (далее Cantlall 2.4.2.2821-10).

11. \$ 27.10, т.4.27.11. Не обеспечено оборуживания помещения для сущия